



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 02 – LOTE 16

Alerta: Terceira orientação sobre organização de madeiras e tubulações na obra, favor providenciar a adequação, caso não houver será passível de aplicação de multa.


Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Atenção a tela de proteção caída na obra, favor providenciar a regularização, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.
- 2 – Atenção ao tambor fora da obra, favor providenciar a adequação.
- 3 – Caçamba da obra sem tela de proteção, favor providenciar a regularização.
- 4 – Caixa de energia aberta, favor providenciar a regularização, visando evitar acidentes elétricos.
- 5 – Recomendamos que madeiras e tubulações sejam armazenadas em um suporte elevado do solo, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 6 – Providenciar a roçagem do mato alto presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 26/08/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023