

## ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra A - Lote 03

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1- Providenciar a colocação da tela de proteção em todo o perímetro da obra, afim de evitar acessos, precavendo possíveis acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 28/02/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023