



**ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 – LOTE 04**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a organizações das madeiras em um suporte elevado do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Recomendamos que a obra possua uma caçamba visando evitar acúmulo de entulho.

**Observação:** Visita realizada em 26/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023