



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 – LOTE 17

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar o ajuste de tela de proteção no lote de apoio que está sendo utilizado pelo lote a frente, a mesma se encontra caída, logo prover esse ajuste visando evitar acessos a obra e precaver possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 29/01/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023