

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra L - Lote 20

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1- **Atenção** piscina e casa de máquina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação com cloro ou a remoção completa da água.
- 2- Providenciar com urgência a tampa para fechamento da caixa de inspeção, para que a água pluvial não vá para o esgoto.
- 3- Obra sem identificação de responsável técnico, favor providenciar a fixação da placa com a identificação do responsável técnico pela obra.

Observação: Visita realizada em 21/02/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023