

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 08 – Lote 17

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção com água a parada na piscina e providenciar adequação com cloro ou a remoção completa da água na casa de máquinas, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue.

Observação: Visita realizada em 04/03/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023