

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 17 - Lote 11

Alerta: Quinta orientação relacionada à altura irregular das muretas frontais, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar regularização das muretas frontais que se encontram excedendo o limite 1 metro de altura.

2 – Atenção ao mato alto presente na obra, favor providenciar a roçagem, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 11/04/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023