

Obs.: Segunda orientação a respeito do entulho na obra.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 03 – Lote 02

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma caçamba para realizar o descarte de entulho acumulado na obra.

Observação: Visita realizada em 12/03/25, prazo para adequação de **72h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023