

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 06 – Lote 09

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a regularização da tela de proteção que se encontra com pontos caídos/abertos, visando evitar acessos, precavendo possíveis acidentes.

2 – Providenciar a roçagem de mato alto na obra e no lote de apoio visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

3 – Providenciar a remoção de entulho presente no lote de apoio visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 02/12/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.









Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023