



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 07 – LOTE 06

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a colocação da placa de responsável técnico na obra.
- 2 – Providenciar a regularização da tela de proteção, visando evitar acesso a obra, precavendo possíveis acidentes.
- 3 - Caçamba sem tela de proteção, favor providenciar a colocação, visando evitar que os resíduos caiam sobre a via.

Observação: Visita realizada em 10/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023