

Obs.: Terceira orientação a respeito do entulho

Obs.: Segunda orientação a respeito da sujeira na casa vizinha

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 10 Lote 07

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma caçamba para realizar o descarte de entulho acumulado na obra.


2 - Providenciar a organização nas tábuas que se encontram amontados, orientamos que fiquem de forma suspensa do solo, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

3 - Providenciar com urgência a limpeza e solucionar os problemas da casa ao lado, que ainda se encontra suja após o processo de concretagem, orientamos que ao realizar esses tipos de serviço, providenciar tela de proteção para evitar que ocorra esse tipo de transtorno ao vizinho.

Observação: Visita realizada em 06/03/2025, prazo para adequação 48h, a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023