

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 06 – Lote 04

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar o fechamento da caixa de energia, visando evitar acidentes elétricos.
- 2 – Providenciar a remoção do material armazenado indevidamente na calçada.
- 3 – Providenciar a remoção dos resíduos leves amontoados na obra, visando evitar que seja espalhado pelo vento.

Observação: Visita realizada em 03/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023