

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I – Lote 10

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Recomendamos a organização das madeiras de modo que fiquem elevadas do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 10/06/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023