

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra F – Lote 08**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a limpeza da via manchada devido ao provável escoamento de resíduos da caçamba.

2 – Providenciar o fechamento com a tampa apropriada da caixa de energia, visando evitar acidentes elétricos.

**Observação:** Visita realizada em 30/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023