

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I – Lote 10

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:


1 – Providenciar uma limpeza na obra que se encontra com acúmulos de resíduos de obra e tabuas, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Atenção a tela de proteção fora das normas do residencial, favor providenciar a colocação de ripas de madeiras em cima e nas laterais.

Observação: Visita realizada em 17/07/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023