

## JARDIM PORTAL DA COLINA

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 - LOTE 09

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

- 1 – Atenção as madeiras amontoadas na obra, recomendamos que sejam organizadas em um suporte elevado do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar a realocação das madeiras que se encontram na calçada para dentro do cercado da obra, visando evitar acidentes, e organizá-las em um suporte elevado do solo, visando evitar proliferação de animais peçonhentos.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48h a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

**Observação:** Visita realizada em 20/08/24.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) Fone: (19) 99278-7023