

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 15 - Lote 16**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a tela de proteção caída/danificada, favor providenciar a regularização visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

2 – Atenção ao mato alto presente na obra, favor providenciar uma roçagem afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 01/04/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023