

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 07 – Lote 10

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a regularização da tela de proteção que se encontra com pontos danificadas e parcialmente caída, visando evitar acesso assim precavendo possíveis acidentes.

2 – Providenciar a limpeza da via que se encontra suja devido ao serviço executado, visando evitar manchas no asfalto.

Observação: Visita realizada em 03/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023