



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 02 – LOTE 16

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – A caçamba deve ser fechada com tela de proteção e fixada por fora, sendo a lona não permitida, visando evitar que o vento rasque ou leve a lona pela via.
- 2 – Providenciar a regularização da tela de proteção que se encontra caída, visando evitar acessos, precavendo possíveis acidentes. Recomendamos a tela que tenha proteção UV visando evitar que rasgue com facilidade.
- 3 – Providenciar a remoção do mato alto presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 10/12/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023