



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 02 – LOTE 07/08**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a caçamba sem tela de proteção, favor providenciar a colocação, conforme a nova norma enviada pela administradora.

2 – Atenção as madeiras e tubulações amontoadas, recomendamos que sejam armazenadas em um suporte elevado, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

3 – Providenciar a colocação de tela de proteção onde há materiais de construção ou providenciar a remoção, visando evitar acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 25/07/24, prazo para adequação de 48h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023