



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 – LOTE 10

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Obra sem tela de proteção, favor providenciar a colocação, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

2 – Providenciar uma limpeza na via que se encontra com resíduos de obra, afim de evitar que a sujeira se espalhe.

3 – Atenção a caixa de energia aberta, favor orientar aos prestadores de serviço a realizarem o fechamento, afim de evitar acidentes elétricos.

4 – Providenciar uma limpeza no lote vizinho que se encontra com tabuas e outros materiais de obra.

Observação: Visita realizada em 25/07/24, prazo para adequação de 48h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023