Residencial Imigrantes
Nova Odessa

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 15 - Lote 20

Alerta: Segunda orientação sobre remoção de mato alto, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar com urgência a roçagem do lote de apoio que se encontra com mato alto, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar a remoção da placa de comunicação visual, que é proibida.

Observação: Visita realizada em 06/01/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto
E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023