Residencial

Engenho Velho

NOTIFICAÇÃO: 19/03/2025 – QUADRA P - LOTE 02

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Conforme regimento interno, as primeiras edificações da casa devem ser sempre os muros de divisa.

Observação: Visita a obra realizada em 19/03/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima não esteja regularizada, será passível de aplicação de multa conforme previsto pelo regulamento interno do condomínio. Após a adequação enviar uma foto atualizada do local para os e-mails: adm@residencialengenhovelho.com.br / fiscalizacaopdobelin@gmail.com

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto
E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023