ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 07 – LOTE 06

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a caçamba muito cheia, favor providenciar a troca/remoção, visando evitar que os materiais leves caiam sobre a via.

Observação: Visita realizada em 27/03/25, prazo para adequação de 48**h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista
E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023