

## JARDIM PORTAL DA COLINA

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 10 - LOTE 06

***Alerta: Segunda orientação sobre os mesmos problemas de entulho, tela de proteção e organização de materiais.***

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

- 1 – Atenção a tela de proteção danificada e caída, favor providenciar a regularização afim de evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.
- 2 – Providenciar a remoção dos entulhos acumulados presente na obra, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 3 – Providenciar uma organização das madeiras e outros materiais da obra, de modo que fiquem elevados do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48 horas a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

**Observação:** Visita realizada em 21/02/24.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) Fone: (19) 99278-7023