

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra K – Lote 02

**Alerta: Segunda orientação sobre roçagem de mato alto no lote de apoio, favor providenciar a adequação.**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a roçagem do mato alto no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 30/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023