



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 - LOTE 16

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Piscina com agua parada, favor providenciar a adequação com cloro ou com a remoção da agua, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar uma limpeza na via que se encontra suja com residuos de obra, visando evitar manchas no asfalto.
- 3 – Providenciar um limpeza dos residuos de obras deixado no passeio, visando evitar acidentes.
- 4 – Atenção a tela de proteção caída, favor providenciar a regularização, visando evitar acessos a obra, precavendo possiveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 18/07/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacao@dobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023