

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 15 - Lote 20

Alerta: Terceira orientação sobre remoção dos resíduos de madeiras acumulados no lote de apoio, favor providenciar a adequação.

Alerta: Terceira orientação para a roçagem do lote de apoio que se encontra com mato alto, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a remoção dos resíduos vegetais de madeiras presentes no lote de apoio, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar a roçagem do lote de apoio que se encontra com mato alto, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 19/09/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023