



JARDIM VITÓRIA
RESIDENCIAL

Obs.: Quarta orientação a respeito da tela de proteção.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 06 – Lote 12

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a adequação da tela de proteção, que se encontra rasgada, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 31/03/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023