



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 - LOTE 03

Alerta: Segunda orientação sobre organização do lote de apoio, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar uma limpeza e organização no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animias peçonhentos.
- 2 – Providenciar uma organização das tabuas, deixando-a em um suporte elevado do solo, visando evitar um local de proliferação de animias peçonhentos.
- 3 – Atenção ao lote de apoio com tela de caída, favor providenciar a regularização, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.
- 4 – Anteção ao problema de residuos de obra caindo na obra vizinha acontecendo novamente, favor providenciar a colocação de lona na residencia vizinha e providenciar uma limpeza, visando evitar danos a obra vizinha.

Observação: Visita realizada em 18/07/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacao@dobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023