

## ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I – Lote 07

**Alerta: Oitava orientação sobre caixa de energia aberta, favor providenciar a regularização.**

**Alerta: Segunda orientação sobre entulho acumulado na obra, favor providenciar a regularização.**

**Alerta: Segunda orientação sobre piscina com água parada, favor providenciar a regularização.**


**Alerta: Segunda orientação sobre tela de proteção fora das normas, favor providenciar a regularização.**

1 – Atenção ao entulho acumulado na obra, favor providenciar a remoção visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação com cloro ou com remoção completa da água.

3 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a colocação da tampa na caixa de energia, visando evitar acidentes.

4 – Atenção a tela de proteção fora do padrão estipulado pelo condomínio, favor providenciar a regularização conforme a imagem abaixo.



**Observação:** Visita realizada em 24/06/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023