



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 - LOTE 04

Alerta: Segunda orientação sobre limpeza de entulho no lote de apoio, favor providenciar a regularização.

Alerta: Segunda orientação sobre tela de proteção caída no lote de apoio, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a remoção do entulho no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animias peçonhentos.

2 – Atenção ao mato alto presente no lote de apoio, favor providenciar a roçagem, visando evitar um local de proliferação de animais peçonehntos.

3 – Atenção a falta de tela de proteção no lote de apoio e frente da obra, favor providenciar a colocação visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 18/07/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacao@paulodobelin.com - Fone: (19) 99278-7023