

**Obs.: Segunda orientação a respeito da organização dos pontaletes.**

**Obs.: Segunda orientação a respeito do mato alto no lote de apoio.**

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 15 Lote 20**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar com urgência a organização dos pontaletes dentro do lote de apoio, orientar aos prestadores de serviço a realizar uma organização de modo que fiquem elevadas do solo e descartar os que não terão mais uso, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 - Providenciar a remoção do mato alto presente no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 06/03/2025, prazo para adequação 48h, a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023