

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra G - Lote 10

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Orientar os prestadores a não montar equipamentos(andaimes) próximos a cerca elétrica, caso necessário solicitar o desligamento da cerca junto ao condomínio, evitando possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 03/02/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023