



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 - LOTE 06

Alerta: Segunda orientação sobre limpeza da via com pedras, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a limpeza da via que se encontra com pedras, visando evitar danos na rede de escoamento de água. Recomendamos a realocação da pilha para o interior da obra assim evitando que o problema aconteça novamente.

Observação: Visita realizada em 18/07/24, será estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023