



**JARDIM VITÓRIA**  
RESIDENCIAL

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 13 – Lote 06**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção ao lote de apoio sem tela de proteção, favor providenciar a adequação, caso não for mais necessário a utilização do lote de apoio favor providenciar a limpeza total do lote, removendo resíduos e roçagem de mato alto.

**Observação:** Visita realizada em 03/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023