

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra G – Lote 01/02

Alerta: Segunda orientação sobre regularização da caixa de energia, favor providenciar a adequação, caso não houver, será passível de aplicação de multa.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar o fechamento da caixa de energia com a tampa apropriada, visando evitar acidentes elétricos.

Observação: Visita realizada em 28/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023