



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 13 - LOTE 07

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a remoção do entulho presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Atenção a tela de proteção do lote de apoio que se encontra caída, favor providenciar a regularização visando evitar acessos aos materiais da obra, precavendo possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 29/07/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023