

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 10 Lote 07

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção obra sem banheiro provisório e sem sanitário no interior da obra, favor providenciar com urgência banheiro químico / container com banheiro ou fazer as instalações sanitárias provisórias, para uso dos prestadores.

9.30.4 Todas as obras, enquanto não contiverem sanitários em condições de uso deverão ter instalações sanitárias provisórias.

Observação: Visita realizada em 19/02/2025, prazo para adequação 72h, a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023