

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra C - Lote 18

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar com urgência uma organização/ limpeza e remoção de entulhos presentes no interior da obra, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Piscina com água parada, local propicio para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação com coloro ou com a remoção completa da água.

Observação: Visita realizada em 23/01/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023