

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 15 - Lote 16

Alerta: Nona orientação sobre remoção de mato alto presente na obra paralisada, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a remoção do mato alto no fundo da obra paralisada, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Atenção a tela de proteção danificada, favor providenciar a regularização, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 12/07/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023