

JARDIM PORTAL DA COLINA

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 08 - LOTE 11

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

- 1 – Atenção as madeiras acumuladas no interior da obra, providenciar uma organização de modo que fiquem elevadas do solo, assim evitando um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar uma limpeza na rua que se encontra com resíduos de obra proveniente do uso de caminhão na obra.
- 3 – Orientar aos prestadores de serviço a manterem fechada a caixa de energia, afim de evitar acidentes elétricos.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48 horas a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

Observação: Visita realizada em 16/01/24.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com Fone: (19) 99278-7023