



**ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 08 – LOTE 04**

**Alerta: Terceira orientação sobre entulho acumulado, favor providenciar a regularização, caso o descumprimento dessa orientação será passível de aplicação de multa pela administração.**

**Alerta: Segunda orientação para a roçagem de mato alto presente na obra, favor providenciar a adequação.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a remoção do entulho presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar a remoção do mato alto presente na obra, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 3 – Providenciar o cercamento com tela de proteção no lote apoio, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 12/04/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacao@dobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacao@dobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023