

## JARDIM PORTAL DA COLINA

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 11 - LOTE 02

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

1 – Providenciar a roçagem do lote que se encontra com mato alto, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48 horas a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

**Observação:** Visita realizada em 05/12/23.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) Fone: (19) 99278-7023