

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra C - Lote 18

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação com cloro ou esgotamento completo da água. **Obs.: Segunda orientação a respeito da água na piscina.**

2 - Providenciar a organização nas tábuas e pontalotes que se encontram amontados, orientamos que fiquem de forma suspensa do solo, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos

Observação: Visita realizada em 28/02/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue as fotos em anexo dos problemas relatados.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023