



JARDIM VITÓRIA
RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 08 – Lote 07

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a remoção do entulho presente no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Recomendamos que as madeiras sejam armazenadas em um suporte elevado do solo, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 24/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023