




JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 - LOTE 04

Alerta: Segunda orientação sobre regularização de muro lateral que encontra com altura irregular, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção ao muro da divisa lateral sendo executado irregularmente, favor providenciar a regularização urgente conforme o projeto aprovado. Abaixo segue como esta no projeto aprovado, muro de divisa lateral com 2,00 metros de altura.



Observação: Visita realizada em 18/06/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacao@pobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023