

JARDIM PORTAL DA COLINA

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 11 - LOTE 02

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

1 – Atenção ao entulho acumulado na obra, favor providenciar a remoção, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48h a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

Observação: Visita realizada em 17/06/24.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com Fone: (19) 99278-7023