

## ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 - LOTE 09

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar o descarte dos entulhos acumulados na obra na caçamba, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 22/04/25, prazo para adequação de 48**h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.





Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023