

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra J – Lote 10

Alerta: Segunda orientação para regularização da tela de proteção, favor providenciar a adequação.

Alerta: Segunda orientação para a limpeza da calçada, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Favor providenciar a regularização da tela de proteção que se encontra danificada, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.
- 2 – Providenciar uma limpeza na calçada da obra que se encontra suja com resíduos de obra, visando evitar possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 24/06/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023